



tmmob
makina mühendisleri odası
eskişehir şubesi

Ailenizin hayatını
soba zehirlenmelerine karşı
koruyabilmek için;

Makina Mühendisleri Odası Uyarıyor!

11 Altın Kural



1
Soba tutuşturulurken yakıtın üstten yanmasını sağlayın. Böylece soba içinde ortaya çıkan zehirli gazlar yanarak sobayı terk ederler.



2
Sobanız sönmek üzere ise üzerine çok fazla odun, kömür doldurmayın. Azar azar ilave edin.



3
Sobanızı aşırı doldurmayın. Duman yolu daralır, baca çekişi zayıflar.



4
Soba borularınızı 2 ayda bir temizleyin.



5
Bacanızı 2 ayda bir temizleyin.



6
Yatmadan önce sobaya yakıt koymayın.



7
Bacanızın mahyanın en az 60 cm yukarısında ve yalıtımlı olmalıdır.



8
Lodoslu havalarda kesinlikle soba yakmayın. Soba zehirlenmelerinin büyük çoğunluğu lodoslu havalarda yalıtılmı sobalardan kaynaklanmaktadır.



9
Yanmakta olan sobanın bulunduğu odada uymayın.



10
Sobanızda plastik yakmayın, kalitesiz kömür kullanmayın. Sadece 'Mahalli Çevre Kurulu'na belirlenen özelliklere sahip yüksek kaloriteli kömür kullanın.



11
TSE'li soba kullanın

Unutmayın!
Türkiye'de her yıl ortalama 4700 kişi sobadan sızan zehirli gazdan zehirlenmekte ve yaklaşık 50 vatandaşımız hayatını kaybetmektedir.